

S.O.S. IN HET Veiligheid Nederlandse binnenbaden ZWEMPARADIJS



De toezichthouders zijn te druk met praten, staan met de rug naar het bad of laten zwemmers zelfs volledig aan hun lot over. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB naar de veiligheid van zwembaden.





Jaarlijks verdrinkt in Nederland een aantal kinderen tijdens het zwemmen. Officiële cijfers zijn er niet: alleen wie de kleine berichtjes in de krant napluist, weet het exact. Afgelopen juli verdrong een zesjarig jongetje in een zwemparadijs in Noord-Bra-bant. Dat gebeurde in het buitenbad, waar geen toezicht werd gehouden. “Buiten is toezicht niet wettelijk verplicht. Wij verplichten ouders om kinderen onder de 12 jaar niet alleen te laten zwemmen”, meldde het management van dit zwembad in het Eindhovens Dagblad.

25 zwemparadijzen

Uit het onderzoek van de ANWB in 2003 kwam naar voren dat de helft van de bezochte zwemparadijzen niet veilig genoeg waren. Van november 2008 tot februari 2009 bezochten we opnieuw zwemparadijzen door heel Nederland. Nu scoorden 10 van de 25 waterpaleizen een onvoldoende. Daarmee is de situatie weliswaar iets verbeterd, maar niet opgelost. Een veilig zwemparadijs is overzichtelijk, heeft een afgeschermd peuterbad en is zo opgezet, dat je door gladde vloeren, glij-en wildwaterbanen geen letsel oploopt. Daarnaast is het toezicht heel belangrijk. Terwijl we van de glijbaan gleden, in het golfslagbad dobberden of door de wildwaterbaan zwommen, hielden we nauwlettend de badmeesters en -juffen in de gaten. De resultaten van ons onderzoek zijn momentopnames: een dag later stond de badmeester wellicht niét met zijn rug naar het bad.

Help!

Op de momenten dat wij in het water lagen, is er op de aanwezige badmeesters het nodige aan te merken. Ze lopen te weinig rond om de verschillende kleinere baden goed te kunnen overzien. Sommige baden, zoals het buitenbad en de whirlpools, worden tijdens controlerondes niet eens aangedaan. Vaak staan de toezichthouders op de verkeerde plaats. In enkele gevallen trad het golfslagbad in werking, zonder badmeesters langs de kant. En zijn ze op de goede plek, dan doen ze regelmatig iets anders. Wij zagen hen onder meer bellen, langdurig met een collega praten of ze keken de andere kant op. Sommige zwemparadijzen maakten het wel heel erg bont. Zo stond in Den Hommel in Utrecht de muziek zo luid dat eventueel hulpgeroep overstemd werd. In Stienen Flier in Joure verliet de toezichthouder het bad, zodat er helemaal geen toezicht meer was.

Een zwemparadijs is niet louter onveilig vanwege gebrekkig toezicht. Er moeten ook pictogrammen zijn die vertellen hoe diep de whirlpool is of hoe je de glijbaan moet gebruiken. Verder noteerden we gladde vloeren.

Spontaan zwemexamen


Gelukkig is het toezicht in 15 van de 25 bezochte baden wel op orde. Uitschieters zijn De Smelt, De Grote Koppel en Mosaqua in achtereenvolgens Assen, Arnhem en Gulpen. We hebben ze alle drie beloond met het rapportcijfer 9. De toezichthouders waren alert, stonden regelmatig op van hun vaste controleposten om rond te kijken en zo nodig in te grijpen. In Mosaqua werd zelfs een spontaan zwemexamen afgenomen bij een kind in het 25-meterbad. De Grote Koppel maakt gebruik van spiegels. Een prima zaak, zolang ze een aanvulling zijn op het toezicht. Spiegel, monitor of onderwatercamera kunnen in geen geval de toezichthouders vervangen.

Het toezicht in Nederlandse zwembaden laat nog altijd te wensen over. Na het onderzoek in 2003 blijkt anno 2009 nog steeds ruim een derde van de zwembaden onveilig. Kijk op Kampioen.nl voor een uitgebreide beschrijving van onze bevindingen per zwembad.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

De veiligheid van kinderen ligt in het zwemparadijs natuurlijk niet alleen in handen van de toezichthouders. Ouders hebben een actieve rol.

- Kinderen jonger dan 8 jaar moeten vergezeld worden door iemand die verantwoordelijk voor hen is.
- Kinderen die niet kunnen zwemmen, moeten altijd een zwemvest of vleugeltjes dragen.
- Houd kinderen die niet kunnen zwemmen, constant in de gaten.
- Laat kinderen die niet kunnen zwemmen, nooit in het diepe bad.
- Leer kinderen niet te duiken in water met een diepte van minder dan 1,50 meter.



In één zwembad stond de muziek zo luid dat eventueel hulpgeroep overstemd werd

WAT ZEGT DE WET?

De wet is op dit punt vrij algemeen: er moet 'voldoende' toezicht zijn. Op de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt de regelgeving nader toegelicht:

- Gedurende openingstijden houdt ten minste één persoon voortdurend toezicht. Deze persoon moet elk bassin goed kunnen overzien.
- Bij grote drukte, of wanneer een springplank in gebruik is, zijn veelal meerdere toezichthouders nodig.
- Als er weinig zwemmers zijn, mag het toezicht met tussenpozen worden uitgeoefend. Het moet dan wel om geofende zwemmers gaan.
- Wanneer het zwembad gebruikt wordt door schoolzwemmers, verenigingen en andere groepen kunnen de 'eigen' badmeesters het toezicht overdragen aan bijvoorbeeld de gymnastiekonderwijzer of een van de verenigingsleden.
- Bij zwemmen in bassins dieper dan 1.40 meter, moet ten minste een van de toezichthouders kunnen reddingszwemmen.
- Een van de aanwezige personeelsleden moet een geldig EHBO-diploma hebben en over voldoende hulpmiddelen beschikken (verbandtrommel, EHBO-ruimte, etc.).

VEILIGHEID ZWEMPARADIJZEN



Kijk voor een uitgebreid verslag op kampioen.nl

*Deze score is alleen voor de veiligheid

ZWEMPARADIJS	PLAATS	WEBSITE	AANWEZIGE ATTRACTIES	CIJFER*
De Grote Koppel	Arnhem	degrotekoppel.nl		9
Mosaqua	Gulpen	mosaqua.nl		9
De Smelt	Assen	desmelt.nl		9
De Wilder	Haaksbergen	dewilder.nl		8
De Waterhoorn	Hoorn	waterhoorn.nl		8
Zandvoort Aan Zee	Zandvoort	zwemmenbijiunparks.nl		8
Sportiom	Den Bosch	sportiom.nl		8
Stappegoor	Tilburg	tilburg.nl		8
Het Heijderbos	Heijen	dagjeheijderbos.nl		7
De Scheg	Deventer	descheg.nl		7
Tikibad	Wassenaar	duinrell.nl/tikibad		7
De Zwoer	Driebergen	zwembaddezwoer.nl		6
Huttenheugte	Dalen	dagjecenterparcs.nl		6
De Peppel	Ede	zwembadede.nl		6
De Welle	Drachten	dewelle.nl		6
Kardinge	Groningen	kardinge.nl		5
De Roompot	Kamperland	roompotzwemparadijs.nl		5
De Parel	Domburg	roompotzwemparadijs.nl		4
Golfbad Oss	Oss	golfbad.nl		4
Tropicana	Rotterdam	tropicana.nl		4
De Vrijbuitter	Almere	optisport.nl/vrijbuitter		4
De Stienen Flier	Joure	zwembad-joure.nl		3
Aquadrome	Enschede	enschedesewembaden.nl		3
Scheldorado	Terneuzen	scheldorado.nl		3
De Hommel	Utrecht	utrecht.nl/zwembaden		2

glijbaan doelgroepenbad peuterbad golfslag aroma- en/of kruidenbad whirlpool

BEVINDINGEN VAN TESTTEAM

Zeer goed toezicht, alert en actief. Spiegels werden goed gebruikt als aanvulling - géén vervanging van toezichthouder.

Alert toezicht vanaf verhoogde posities, zo nodig werd snel ingegrepen (o.a. zwemvaardigheid aantonen). Gladde vloeren.

Goed en alert toezicht, ook bij buitenbad en 25 meterbad. Verbeterpunt: o.a. diepte aangeven bij whirlpool.

Er werd goed gerouleerd en rondgelopen, ook als er weinig bezoekers waren. Golven vooraf gegaan door duidelijk signaal.

Goed toezicht, alert en actief, met uitzondering van de beginuren. Er werd goed in de baden gekeken, inclusief het buitenbad.

Alert toezicht, er werd snel ingegrepen bij mogelijk gevaarlijke situaties. Meer rondlopen bij opvangbad glijbaan is wel gewenst.

Slim gebruik van onderwatercamera's. Toezichthouder voor whirlpools en glijbaan ontbrak. Zeer grondige controlerondes.

Ook de (drukke) schoolklassen waren geen probleem voor de toezichthouders. Ze waren alert en actief, ook bij het buitenbad.

Toezicht is voldoende, iets minder praten bij het wisselen is wel gewenst. Toezicht koraalbad met onderwatercamera's.

Toezicht op juiste posities, goede roulatie. Wel veel gepraat en weinig oog voor grotten – monitor kan toezicht niet vervangen.

Toezichthouders geïnteresseerd en actief, maar kan beter bij golven. Meer rondlopen gewenst. Goed optreden bij wangedrag.

Toezichthouders maken putjes schoon, toezicht werd later beter door versterking. Praten met elkaar leidde af van werk.

Onvoldoende toezicht bij golfslagbad, glijbaan, whirlpools en buitenbad (bij golven wel voldoende). Wel alert en goede roulatie.

In begin veel gepraat en onvoldoende aandacht (glijbaan, wildwaterbad). Toen het drukker werd, was toezicht wel goed.

Onvoldoende toezichthouders, en onvoldoende alert als er veel (jeugdige) bezoekers zijn. Vooral bij glijbaan en buitenbassin.

Toezicht door solo-toezichthouder zeer doeltreffend, met meer werd er veel gepraat (ook bij golven) en minder gerouleerd.

Toezichthouders afgeleid door andere taken. Toezicht buitenbad onvoldoende (monitor verwaarloosd). Ook goede momenten.

Vaak maar één toezichthouder, die kon buitenbad niet zien. Lange roulatietijd waardoor aandacht verslapte. Erg gladde vloer.

Toezichthouders praatten veel en daardoor afgeleid. Duikverbod ondiepe is onduidelijk. Onveilige routing. Goed: kinderbad.

Er werd te weinig rondgelopen, daardoor slecht toezicht op o.a. stroomversnelling en buitenbad. Pictogrammen onvoldoende.

Toezichthouders liepen niet rond en stonden op verkeerde plek (niet bij het diepe). Geen toezicht op o.a. buitenbad.

Toezichthouder is ook schoonmaker. Onvoldoende overzicht vanaf gekozen posities. Veel gepraat. Badmeester verliet het bad.

Toezicht sterk onvoldoende, o.a. bij golven. Medewerkers vaak in gesprek, onvoldoende alert en grepen niet in wanneer nodig.

Eerst geen toezicht, later door (meestal) een persoon. Die kon glijbaan niet goed zien. Niemand bij recreatiebad.

Veel onderling gepraat, hierdoor geen sprake van toezicht. Muziek zo luid dat eventueel hulpgeroep onmogelijk te horen was.

wildwaterbaan, kreek, kolk etc. buitenbad recreatiebad 25 badlengte in meters overigen, zie website